

**SCHEMA SCENARI DI RISCHIO TEMPORALI E VENTO FORTE (TROMBA D’ARIA)  
“Pianura Occidentale”**

Zona omogenea di allerta per Rischio temporali e vento forte (D.G.R. n.XI/4114 del 21 dicembre 2021): **IM-10**

ID	Zona a rischio	Tipologia di pericolo (fonte)/ Scenario di rischio	Interventi di messa in sicurezza realizzati o da realizzare (fonte)	Edifici vulnerabili ricadenti all’interno od in prossimità dell’area di pericolo		Infrastruttura vulnerabile all’interno od in prossimità dell’area	Utenza da avvisare in emergenza	Comportamenti che la popolazione deve attivare		Storico (eventi passati)
				Tipologia	Via interessata o prossima			In caso di allertamento	In caso di emergenza (preallerta, allerta)	
	Tutto il territorio	Tromba d’aria		EDIFICI in generale (scuole, aziende, abitazioni, etc.) Aree agricole Cantieri aperti	Tutto il territorio			Informarsi sulle previsioni meteorologiche attese e monitorare folate e correnti di vento con andamento anomalo (sollevamento vorticoso di cartoni e/o materiali leggeri)	Ripararsi in locali interrati	30/08/2007 29/07/2013
	Percorso pedibus - linea rossa	Danneggiamento, crollo o trascinamento coperture (tetti, sottotetti, coperture, ...) a causa di vento forte.  Difficoltà nella circolazione ciclo-pedonale  Rottura, caduta o danneggiamento alberi e vegetazione/rami lungo il tragitto		EDIFICI in generale (scuole, aziende, abitazioni, etc.) Aree agricole Cantieri aperti	Capolinea Via Brasca Via Brasca 1 (Agip) Via Vittorio Veneto incrocio Via Mons. Grisetti (rotatoria) Piazza Nazionale Via Gramsci Scuola Primaria Piazza Italia	Tutta la rete in particolare la rete delle Lifelines per crollo struttura  Possibile Interruzione della Energia elettrica (11 Cabine)	Tutta la cittadinanza (in particolare Ufficio Istruzione Comune, Dirigenza Scolastica, volontari pedibus, Genitori degli alunni tramite i canali in uso della Scuola)	Informarsi sulle previsioni meteorologiche attese.	Tenersi informati sull’evoluzione della situazione meteorologica in corso.  Intraprendere qualsiasi tipo di viaggio solo se strettamente necessario	02/08/19 Reg. 01 Emergenza Rapp. Piante / rami pericolanti o caduti strade Amendola e Brasca
	Percorso pedibus - linea blu	Danneggiamento, crollo di impalcature, ponteggi, ed altri elementi aggettanti  Crollo o danneggiamento di segnaletica a supporto di cantieri o altro: cartelloni pubblicitari, insegne, segnaletica stradale mobile e similari.			Capolinea Via Bazzoni incrocio Via Adda int. Via Brasca Via Fiume int. Via Vittorio Veneto Piazza Nazionale Via Gramsci Scuola Primaria Piazza Italia				Evitare attività all’aperto a piedi o con velocipedi in particolare lungo la Strada Alzaia, aree verdi incolte, agricole o boschive, nei Parchi e luoghi similari esposti senza protezioni ai fenomeni metereologici intensi (grandine, fulmini, raffiche di vento, trombe d’aria)	02/08/19 Reg. 90 Emergenza Rapp. Piante / rami pericolanti o caduti Bazzoni e Adda A. Biffi
	Percorso pedibus – linea azzurra				Capolinea Via Silvio Pellico int. Via F.lli Bandiera 22A/6B (Tratto di via ciclo pedonale) Via Silvio Pellico 59 (int. rotatoria con Via Mazzini, Via Verdi) Via Mazzini – Area Mercato Scuola Primaria Piazza Italia				La casa, ed in generale i luoghi al chiuso costituiscono un riparo sicuro in caso di temporale.	
	Parco Castello	Rottura, caduta o danneggiamento alberi e vegetazione/rami	Verifiche periodiche sulla stabilità e potatura di contenimento. Abbattimento di alcuni alberi da programmare (valutazione agronomo aprile	Castello ed edifici limitrofi	Via Valverde Via Castello		Tutta la cittadinanza	Chiusura del Parchi Comunali	All'interno si consiglia di: - Evitare di utilizzare	
	Parco Villa Comunale e aree verdi retrostanti Municipio			Biblioteca ed edifici limitrofi	Via Dante Alighieri					
	Parco Villa Gina			Edifici limitrofi	Via Paolo Bassi					

			2021)						apparecchiature connesse alla rete elettrica e i telefoni fissi non cordless; - Evitare di toccare elementi metallici quali tubature e le parti metalliche di porte e finestre; - Evitare di fare la doccia, lavare i piatti ed in genere di entrare in contatto con l'acqua; - Mantenere una distanza di qualche metro da porte e finestre e tenerle chiuse.	
	Via Alzaia e loc. Ronda Nera	Rottura, caduta o danneggiamento alberi e vegetazione/rami lungo la via ciclopedonale  Difficoltà nella circolazione ciclo-pedonale e pericolo di caduta alberi sulla via ciclopedonale		Aree agricole	Via Alzaia Cascina Portesana			Informarsi sulle previsioni meteorologiche attese.		13/12/20 Reg. 345 Allerta - Taglio piante Concesa e Loc. Ronda Nera 29/07/22 Reg. 126 Emergenza Rapp. Taglio pianta Alzaia
	Via Val Di Porto	Rottura, caduta o danneggiamento alberi e vegetazione/rami lungo le strade principali, vie di quartiere e d’interesse locale.		Aree agricole, abitazioni	Via Rocca Via Val Di Porto					11/06/20 Reg. 287 Emergenza Albero caduto in Via Val Di Porto
	Via Pietro Nenni	Interruzione fornitura del servizio di rete elettrica, rete del gas, rete idrica e/o fognaria a causa della rottura o del malfunzionamento degli impianti, a seguito di eventi che interferiscono sulle reti		Abitazioni, scuole, centro sportivo	Via Pietro Nenni			Tutta la cittadinanza (in particolare dirigenza scolastica, alunni e genitori)		
	Via Rocca	Crollo o danneggiamento di segnaletica a supporto di cantieri o altro: cartelloni pubblicitari, insegne, segnaletica stradale mobile, e simili		Abitazioni	Via Rocca Via Adda Lungo l’alzaia (Parco Comunale Martiri delle Foibe)			Tutta la cittadinanza		22/06/19 Reg. 81 Emergenza Rapp. Temporal forti, controllo territorio e taglio piante
	Piazza Della Libertà	Rottura, caduta o danneggiamento alberi e vegetazione/rami lungo le strade principali, vie di quartiere e d’interesse locale.  Interruzione fornitura del servizio di rete elettrica, rete del gas, rete idrica e/o fognaria a causa della rottura o del malfunzionamento degli impianti, a seguito di eventi che interferiscono sulle reti.	Potatura periodica di contenimento chioma albero storico (Cedro) con propensione al cedimento (classe C) (valutazione agronomo dic. 2020)	Abitazioni e attività commerciali Centro storico	Via Piazza della Libertà Via Jacopo					
	Piazza Crivelli		Interventi di messa in sicurezza. Monitoraggio periodico e	Abitazioni	Piazza Crivelli					

		Danneggiamento, crollo o trascinamento coperture (tetti, sottotetti, coperture, etc.) a causa di vento forte.	verifiche stabilità strutturale pianta storica Sephora Japonica (valutazione agronomo dic. 2020)							
	Sp2-Portesana	<p>Pericolo di rallentamenti, possibili blocchi del traffico ed incidenti, con rischio di disagi e danni per la popolazione (feriti in caso di incidente, mancato raggiungimento luogo di lavoro o attività)</p> <p>Difficoltà nella circolazione ciclo-pedonale e pericolo di caduta alberi sulla rete stradale</p> <p>Interruzione fornitura del servizio di rete elettrica, rete del gas, rete idrica e/o fognaria a causa della rottura o del malfunzionamento degli impianti, a seguito di eventi che interferiscono sulle reti</p> <p>Crollo o danneggiamento di segnaletica a supporto di cantieri o altro: cartelloni pubblicitari, insegne, segnaletica stradale mobile e similari</p>		EDIFICI in generale (attività commerciali, abitazioni e similari) Aree agricole Cantieri aperti	Sp2 Via Portesana					15/11/19 Reg. 42 Allerta - Taglio piante cadute per maltempo